



**TECHNIKA
GRZEWCZA**

Sieradz, dn. 13.12.2011.

P.P.H. Juwen – J.Przezak
98-200 Sieradz, Podłężyce 20 B

NIP 827-110-98-13
Wpis do ew. U.G. Sieradz, poz. 1138

tel. (0-43) 827-14-04, fax. (0-43) 827-62-30, kom. (501) 743-327 mail: juwen@op.pl www.juwen.com.pl

Raport serwisowy

Zlecający: - Karena S.A., Siemianowice Śląskie, ul. Olimpijska 12

Klient: - Trzebnica,
awaria: - nieprawidłowe spalanie węgla (Iskra - kop. Sobieski) w kotle Protech Gierałtowiec 25 kW ze sterownikiem Tech ST-40

data interwencji: - 13.12.2011. godz. 11.00 -> 14.00

zakres prac serwisowych:

- sprawdzenie procesu spalania węgla - spalanie nieprawidłowe, z wyrastaniem komina żużlowego z retortu kotła
- sprawdzenie i analiza nastaw sterownika - nastawy nieprawidłowe do jakości węgla
- korekta nastaw stosownie do jakości węgla
- sprawdzenie procesu spalania po korekcie nastaw - spalanie prawidłowe, kocioł pracuje prawidłowo

zużyte materiały: - bez zużycia

serwisant: - Juliusz Przezak

faktura: - 100/FV/11 z dn. 14.12.2011.

Informacja o stanie technicznym sprzętu i jakości obsługi kotłowni

Sprawdzono stan techniczny urządzeń kotłowni.

Kotłownia zbudowana prawidłowo, utrzymana w bardzo dobrym stanie technicznym. Użytkownik słabo orientuje się w obsłudze kotła i sterownika - nie potrafi samodzielnie reagować na stany awaryjne kotłowni.

Brak wsparcia technicznego ze strony Instalatora - wykonawcy kotłowni

Przeszkolono Użytkownika w zakresie:

- błędów popełnionych przy dotychczasowej obsłudze sterownika
- korekt nastaw sterownika - w kierunku dobrego spalania różnych rodzajów węgla

mgr Juliusz Przezak
98-200 Sieradz, Podłężyce 20b
urządzenie: Instalacje, sieci ciepłota
ekspl.: Upr. Nr E2-045/2008/K662
dozór: Upr. Nr D2-046/2008/K662